




- Ở công tắc đảo chiều: Nối tiếp điểm 1 với tiếp điểm 6; tiếp điểm 3 với tiếp điểm 4.
- Mắc 2 dây của xy lanh vào 2 tiếp điểm 3 và 6 trên công tắc đảo chiều.
- Mắc nguồn 2 dây nguồn ra của bộ chuyển nguồn 12-24VDC vào tiếp điểm 2 và 5 ở công tắc đảo chiều.
- Cấp nguồn 220VAC cho bộ chuyển nguồn.

Lưu ý: Bản vẽ chỉ sử dụng cho xy lanh điện của hãng Movis

Người vẽ	Nguyễn Xuân Hải	Số Lượng	XY LANH ĐIỆN MOVIS	
Duyệt				
D:\QUẢNG CÁO\baef7059e6005855bdc14.jpg		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM http://xylanhdien.com		SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI NGUỒN ADAPTER 12-24VDC CHO 1 XY LANH ĐIỆN
				A4