




- Mắc 2 dây từ xy lanh vào 2 tiếp điểm (MOTOR + và MOTOR -) trên bộ điều khiển.
- Mắc nguồn 12-24VDC vào 2 tiếp điểm (DC power supply+ và DC power supply-).
- Cấp nguồn 220VAC cho bộ chuyển nguồn.
- Điều khiển từ xa xy lanh bằng remote.
- Nếu xy lanh chạy ngược chiều nút bấm, đảo 2 dây MOTOR+ và MOTOR-.

Lưu ý: Bản vẽ chỉ sử dụng cho xy lanh điện của hãng Movis

Người vẽ	Phạm Văn Tứ	Số Lượng
Duyệt		



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM
<http://xylanhdien.com>

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
CHO 1 XY LANH ĐIỆN

A4